

Согласовано  
ЦК профсоюза работников  
лесных отраслей  
Российской Федерации  
17 декабря 1997 г.

Утверждено  
Департаментом лесного комплекса  
Министерства экономики  
Российской Федерации  
15 декабря 1997г.

**Типовая инструкция по охране труда  
для станочников-распиловщиков и операторов  
на автоматических и полуавтоматических линиях  
в деревообработке, занятых раскроем плит и листовых материалов**

**ТОИ Р-15-067-97**

*Инструкция вводится в действие с 01.01.1998 г.*

**1. Общие требования безопасности**

1.1. Общие требования безопасности изложены в инструкции "Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства".

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, повышенный уровень шума на рабочем месте.

Источники возникновения факторов: вращающиеся дисковые пилы, привод станка, механизмы подачи плитных материалов, заготовки.

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работающего с вращающимися дисковыми пилами, попадание рук в механизм подачи, соприкосновение с движущимися и вращающимися частями станка; обратный вылет обрабатываемого материала, обрезков; вылет зубьев или пластин твердого сплава, отрицательное воздействие древесной пыли и испарений вредных веществ на органы дыхания, шума - на органы слуха.

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный; рукавицы комбинированные; очки защитные; средства индивидуальной защиты органов слуха.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Осмотреть крепление пилы на валу, устраниТЬ биение, отрегулировать диск.

В станках с нижним расположением пильного вала вершины зубьев пилы должны выступать над плоскостью стола на расстояние, равное высоте пропила плюс не менее 10 мм, а в станках с верхним расположением пильного вала должны быть ниже плоскости стола на 3...5 мм.

2.2. Проверить остроту заточки, равномерность разведения зубьев, отсутствие трещин, сломанных зубьев.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. Включить линию в том порядке, который указан в инструкции по технической эксплуатации.

3.2. При включении пневмоприжимов (раскрой плит на станке с неподвижным столом) не поправлять материал.

3.3. Во время движения каретки по направляющим следить за тем, чтобы руки станочника-распиловщика не попадали под ходовые ролики.

3.4. Раскрой листовых материалов производить по направляющей линейке.

3.5. Перестановку кулачков на программной линейке (в линиях) производить по калибру и только при полной остановке линии.

3.6. Осмотр, чистку, обтирку, проверку точности обработки деталей, закрепление ограждений, уборку обрезков и опилок со стола производить только при полной остановке станка.

3.7. При появлении стука, вибрации, изменении характера шума, перегреве режущего инструмента станок выключить и сообщить о неисправности мастеру.

3.8. Не распиливать одновременно несколько заготовок без специального приспособления, обеспечивающего прижим их к направляющей линейке и столу.

3.9. Не тормозить пилу, нажимая каким-либо предметом на поверхность диска или зубьев пилы.

3.10. Не находиться в плоскости работающей пилы в зоне возможного выброса обрабатываемого материала.

3.11. Не разрешается отводить противовывбросовые приспособления (когтевые защиты, секторы и др.).

3.12. Не разрешается работать при отсутствии направляющих и расклинивающих ножей.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить таблицу о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. В случае возникновения пожара или тушения пламени необходимо использовать огнетушитель, находящийся поблизости.

4.4. О каждом несчастном случае или отравлении пострадавший или очевидец должен известить соответствующего руководителя работ.

4.5. Работник должен уметь оказывать первую помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устраниТЬ энергоисточник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает жизни или здоровью (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану, при подозрении закрытого перелома наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани). При подозрении повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

4.6. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Выключить оборудование. Дождаться полной его остановки. Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент, приспособления; очистить станок от грязи, пыли; вытереть и смазать трущиеся части станка; аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал.

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования, а также со спецодежды производить щеткой, сметкой или при помощи пылесосных установок.

Недопустима обдувка станка и одежды сжатым воздухом.

5.3. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в специально отведенное место.

5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. О всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменному рабочему или мастеру.