

Инструкция по охране труда для персонала при тонировании стекол автомобиля

I. Введение

Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при выполнении работ при тонировании стекол автомобиля

Персонал должен соблюдать требования инструкции, составленной на основе типовой, а также:

- при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;
- по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов;

Персонал должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

Персонал не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанными с прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе по тонированию стекол автомобиля допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

Для выполнения обязанностей персонал по тонированию стекол автомобиля допускаются лица,

прошедшие обучение по специальной программе и имеющие удостоверение о присвоении им квалификации, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии.

1.2. Персонал при тонировании стекол автомобиля должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

1.2. Персонал обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.3. Персонал при тонировании стекол автомобиля должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;
 - во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
 - содержать рабочее место в чистоте и порядке.
- 1.4. Персонал должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
- 1.5. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.
- 1.6. При обнаружении загорания или в случае пожара:
- отключить оборудование;
 - сообщить в пожарную охрану и администрации;
 - приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.
- При угрозе жизни покинуть помещение.
- 1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.
- 1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.
- 1.10. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:
- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомашины;
 - оборудование, инструмент и детали;
 - острые кромки деталей;
 - электрический ток;
 - этилированный бензин;
 - освещенность рабочего места;
 - отлетающие частицы и стружка при разборке и сборке узлов, а также при механической обработке деталей;
 - отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;
 - столкновение и наезд на людей внутрицеховым транспортом.
- 1.11. В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим" персоналу при ремонте и обслуживании машин и оборудования выдаются сроком на 12 месяцев костюм хлопчатобумажный, на 3 месяца рукавицы комбинированные, при работе с этилированным бензином дополнительно: на 6 месяцев фартук прорезиненный, на 6 месяцев перчатки резиновые; на наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке, брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке.
- 1.12. Курить разрешается только в специально отведенных местах.
- 1.13. За невыполнение требований данной инструкции персонал несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Убедиться в исправности и надеть специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.
- 2.2. Проверить не загромождены ли проходы и рабочее место посторонними предметами. Убедиться в том, что рабочее место достаточно освещено и свет не будет слепить глаза.

Напряжение местного освещения не должно превышать 42В, а переносных электроламп 12В.

- 2.3. Поверхность верстака должна быть гладкой, обитой листовой сталью. На верстаке должны быть установлены предохранительные сетки или щиты высотой не менее 1 метра.
- 2.4. Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности. Неисправный инструмент и приспособления с рабочего места убрать. Переносить рабочий инструмент следует в специальной сумке или ящике.
- 2.5. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым.
- 2.6. При использовании переносного светильника проверить наличие защитной сетки на лампе, что электрошнур исправен.
- 2.7. Ознакомиться с предстоящей работой, продумать порядок ее выполнения.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Во время работы персонал по тонированию стекол автомобиля должен:
 - выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах;
 - приступать к тонированию стекол автомобиля только после того, как стекла будут очищены и промыты моющими средствами от грязи;
 - автомобиль заторможен стояночным тормозом, выключено зажигание.
- 3.2. Все работы по тонированию стекол автомобиля выполнять при остановленном двигателе.
- 3.3. При работе на сверлильном, заточном станках следует выполнять инструкции по охране труда для лиц, пользующихся этим оборудованием и имеющие удостоверение.
- 3.4. Не допускать разлива горюче смазочных материалов (бензин, солярка, масло, солидол и т.п.). Сливать воду и масло только в специальную тару, не допуская их разлива на пол.
- 3.4. Включать электроинструмент в сеть только при наличии специального штепсельного соединения.
- 3.29. Персоналу запрещается:
 - переносить электрический инструмент, держа его за кабель;
 - применять этилированный бензин для мытья деталей;
 - загромождать проходы и проезды;
 - использовать для крепления шлангов проволоку;
 - использовать замасленные шланги;
 - применять сухую хлорную известь для обезвреживания листа облитого этилированным бензином;

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, принять участие в тушении пожара (огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды), а при невозможности ликвидации загорания следует вызвать пожарную охрану по телефону 01 и поставить в известность руководство.
- 4.3. О каждом несчастном случае персонал должен сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь

5. Требования безопасности по окончании работы

- 4.1. Отключить от сети электрооборудование, отключить местную вентиляцию
- 4.2. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления протереть и сложить в отведенное для них место.
- 4.3. Сообщить бригадиру или мастеру о выполненной работе, замеченных недостатках, которые были выявлены в процессе работы.
- 4.4. Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.