

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ**  
**ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО НА**  
**ПРОВОЛОКОШВЕЙНОЙ МАШИНЕ**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 1.1. К работе на проволочешвейной машине допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию, прошедшим обучение безопасным методам работ и имеющие удостоверение на право работы на металлообрабатывающих станках, а также:
- вводный инструктаж;
  - первичный инструктаж;
  - повторный инструктаж;
  - инструктаж по электробезопасности;
  - инструктаж по пожарной безопасности;
  - проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г
- 1.2. Персонал при обслуживании проволочешвейной машины должен использовать следующие средства индивидуальной защиты: полукombineзон хлопчатобумажный, ботинки кожаные.
- 1.3. Персонал должен знать:
- правила внутреннего распорядка;
  - правила пожарной безопасности;
  - правила личной гигиены;
  - действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;
  - правила оказания первой медицинской помощи;
  - безопасные приемы при обработке металла на машине.
- 1.4. Персонал на проволочешвейной машине должен:
- выполнять только порученную работу мастером;
  - применять безопасные приемы выполнения работ;
  - содержать в исправном состоянии и чистоте в течение смены станок, инструмент, приспособления, инвентарь, спецодежду.
  - проходить по территории депо по установленным маршрутам, пешеходным дорожкам и переходам;
- 1.5. Персоналу при обслуживании проволочешвейной машины запрещается:
- наступать на электрические провода;
  - прикасаться к оборванным проводам;
  - находиться на территории и в помещении депо в местах, отмеченных знаком «Осторожно. Негабаритное место», а также около этих мест при прохождении подвижного состава;
- 1.6. Во время работы на персонал могут воздействовать следующие опасные факторы:
- движущиеся и вращающиеся детали проволочешвейной машины;
  - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
  - повышенные уровни шума;
- 1.7. Принимать пищу только в столовых, буфетах или специально отведенных комнатах.
- 1.8. За нарушение требований настоящей инструкции персонал несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 1.8.Персонал при обслуживании проволочешвейную машину вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

- 2.1.Персонал должен убедиться в исправности проволочешвейной машины, всего

инструмента и оборудования,

2.2. Надеть положенную по нормам спецодежду и спецобувь. Одежду следует заправить так, чтобы не было свободно свисающих концов, застегнуть манжеты.

2.2. Приготовить проволоку для технологической сшивки и провести заправку.

2.3. Проверить работу машины на холостом ходу:

а) исправность органов управления (механизмов главного движения подачи, педали, остановку движения);

б) исправность системы смазки и охлаждения;

в) исправность фиксации рычагов включения и выключения (убедиться в том, что возможность самопроизвольного переключения с холостого на рабочий ход исключена).

### **3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Устанавливать и заправлять проволоку только после полного останова машины.

3.2. Не работать без кожуха, прикрывающего сменные шестеренки.

3.3. Во время работы машины не брать и не подавать через работающую машину какие-либо предметы, не подтягивать болты, гайки и другие соединительные детали машины.

3.4. Запрещается всякого рода торможение вращающихся частей станка непосредственно руками, а также оставлять включенной машину в рабочем положении при постоянном или временном прекращении работы.

3.5. Обязательно остановить машину и выключить электродвигатель при:

- уходе от машины даже на короткое время;

- временном прекращении работы;

- перерыве в подаче электроэнергии;

- уборке, смазке и чистке машины;

- обнаружении неисправности в оборудовании;

- перезаправки проволоки.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**

При возникновении неисправности проволокошвейной машины, при обрыве заземления и других неисправностях, которые могут привести к аварийной ситуации, персоналу необходимо:

а) приостановить дальнейшую работу машины до устранения неисправностей;

б) поставить в известность руководителя работ и лицо, ответственное за исправное состояние машины

### **5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Выключить машину, навести порядок на рабочем месте, очистить машину от грязи, вытереть и смазать трущиеся части машины,

5.2. Убрать инструмент в отведенное для этой цели место.

5.3. Обо всех замеченных неисправностях сообщить мастеру.

5.4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.