

Утверждена
Департаментом
лесного комплекса
Министерства экономики
Российской Федерации
15 декабря 1997 года

Согласовано
ЦК профсоюза работников
лесных отраслей
Российской Федерации
17 декабря 1997 года

Инструкция вводится в действие
с 1 января 1998 года

**ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОДГОТОВЩИКОВ НАБИВОЧНЫХ И НАСТИЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ЗАНЯТЫХ РАСКРОЕМ МЕБЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ**

ТОИ Р-15-104-97

Настоящая Инструкция разработана в связи с принятием Межотраслевых правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.97 N 15, и в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, утвержденным Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 01.07.93, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.07.93 N 302.

Инструкция утверждена Департаментом лесного комплекса Министерства экономики Российской Федерации 15.12.97 и согласована ЦК профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации 17.12.97.

Инструкция предназначена для руководителей и специалистов лесозаготовительных, деревообрабатывающих и лесохозяйственных организаций всех форм собственности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Общие требования безопасности изложены в Инструкции "Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства".

1.2. Вредные и опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы.

Источники возникновения факторов: движущаяся настилочная машина, вращающиеся шкивы привода, вращающиеся ролики, механические и пневматические прижимные устройства, режущие инструменты, загрузочное устройство.

Действие факторов: соприкосновение рук работающего с движущимися и вращающимися частями оборудования, прижимными устройствами и режущим инструментом.

1.3. Средства индивидуальной защиты: полукombineзон хлопчатобумажный; перчатки хлопчатобумажные; респиратор типа "Астра-2"; очки защитные.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. При работе на настилочной машине убедиться:
в отсутствии посторонних предметов на столе машины;
в исправности ходовых роликов направляющего рельса и пневматических прижимов;
в целостности и прочности крепления шлангов сжатого воздуха в местах соединений штуцерами и стяжными хомутами; в наличии и исправности оградительных устройств.

Проверить крепление и остроту заточки режущего инструмента; исправность загрузочного устройства; исправность пусковых, тормозных и блокировочных устройств.

2.2. При работе на электрозакройной машине:
проверить исправность оградительного устройства ножа;
убедиться в отсутствии трещин и зазубрин;

проверить остроту заточки лезвия ножа, прочность его крепления;
проверить целостность электрокабеля;
проследить за уровнем масла в масленке; исправностью фиксирующего устройства прижимной лапки;
убедиться в отсутствии вмятин и трещин на раскройном столе; исправности пускового и заточного устройств.
2.3. При работе на раскройном столе с концевыми линейками и прижимными устройствами:
проверить исправность оградительного устройства ножа, механических, пневматических и прижимных устройств; прочность крепления ножа;
убедиться в отсутствии трещин и зазубрин, остроте заточки ножа; исправности пусковых устройств.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Следить за работой пневматических прижимов настилочной машины.
3.2. Следить за ограждением ножа электрозакройной машины. Расстояние от стола до ограждения должно соответствовать толщине раскраиваемого материала.
3.3. Подачу электрозакройной машины на материал производить равномерно, без толчков.
3.4. Не допускать перекручивания электрокабеля.
3.5. Следить за работой пневматических прижимов раскройного стола с концевыми линейками.
3.6. Не допускать перекручивания и повреждения резиновых шлангов со сжатым воздухом, пневмоприжимов.
3.7. Перед раскроем прочно крепить материал механическим прижимом.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Выключить оборудование.
4.2. Вывесить таблицу о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.
4.3. В случае возникновения пожара или тушения пламени необходимо использовать огнетушитель, находящийся поблизости.
4.4. О каждом несчастном случае или отравлении пострадавший или очевидец должен известить соответствующего руководителя работ.
4.5. Работник должен уметь оказывать первую помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устранить энергоисточник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает жизни или здоровью (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении закрытого перелома наложить шину, при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани). При подозрении повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.
4.6. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить оборудование. Дождаться полной его остановки. Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент, приспособления; очистить станок от грязи и пыли; вытереть и смазать трущиеся части станка; аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал.
5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования, а также со спецодежды производить щеткой, сметкой или при помощи пылесосных установок.
Недопустима обдувка станка и одежды сжатым воздухом.
5.3. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в специально отведенное место.
5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.
5.5. О всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменному рабочему или мастеру.