

Утверждена  
Департаментом  
лесного комплекса  
Министерства экономики  
Российской Федерации  
15 декабря 1997 года

Согласовано  
ЦК профсоюза работников  
лесных отраслей  
Российской Федерации  
17 декабря 1997 года

Инструкция вводится в действие  
с 1 января 1998 года

**ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ,  
ЗАНЯТЫХ ПОДГОТОВКОЙ НАСТИЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**ТОИ Р-15-105-97**

Настоящая Инструкция разработана в связи с принятием Межотраслевых правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.97 N 15, и в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, утвержденным Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 01.07.93, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.07.93 N 302.

Инструкция утверждена Департаментом лесного комплекса Министерства экономики Российской Федерации 15.12.97 и согласована ЦК профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации 17.12.97.

Инструкция предназначена для руководителей и специалистов лесозаготовительных, деревообрабатывающих и лесохозяйственных организаций всех форм собственности.

**1. Общие требования безопасности**

1.1. Общие требования безопасности изложены в Инструкции "Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства".

1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы.

Источники возникновения факторов: вращающийся дисковый нож, вращающиеся шкивы привода, вращающиеся валики для подачи раскраиваемого материала, ножницы станка, игла прошивной машины.

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работающего с дисковым ножом, ножницами и иглами прошивной машины, соприкосновение с движущимися и вращающимися частями оборудования, попадание рук под вращающиеся валики станка по раскрою мешковины.

1.3. Средство индивидуальной защиты: фартук хлопчатобумажный.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Произвести внешний осмотр 14-игольной машины и убедиться в наличии необходимого количества игл.

2.2. Проверить резательное приспособление; остроту заточки дискового ножа; наличие и исправность ограждения всей длины хода ножа; прочность крепления резинового шланга с проводом.

2.3. Проверить станок для раскроя мешковины: требуемую остроту заточки ножниц; наличие и исправность ограждающего приспособления подающих валиков со стороны подачи.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. При раскрое мешковины по ширине работать только при наличии оградительного приспособления. Не допускается поправка мешковины во время работы ножниц.

3.2. При изготовлении настилов первичная заправка ватного полотна под нажимные ролики должна производиться механиком швейных машин.

3.3. Следить за прохождением швейного материала (ватного полотна) через ролики, в случае запутывания полотна на иглодержателях и роликах остановить машину и сообщить об этом мастеру.

3.4. При разрезании ватина пользоваться прижимной линейкой.

3.5. Не поправлять ватное полотно во время работы машины.

#### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить таблицу о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. В случае возникновения пожара или тушения пламени необходимо использовать огнетушитель, находящийся поблизости.

4.4. О каждом несчастном случае или отравлении пострадавший или очевидец должен известить соответствующего руководителя работ.

4.5. Работник должен уметь оказывать первую помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устранить энергоисточник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает жизни или здоровью (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении закрытого перелома наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани). При подозрении повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

4.6. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

#### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить оборудование. Дождаться полной его остановки. Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент, приспособления; очистить станок от грязи и пыли; вытереть и смазать трущиеся части станка; аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал.

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования, а также со спецодежды производить щеткой, сметкой или при помощи пылесосных установок.

Недопустима обдувка станка и одежды сжатым воздухом.

5.3. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в специально отведенное место.

5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. О всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменному рабочему или мастеру.