

**Инструкция  
по охране труда для штабелевщика древесины  
(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.)**

1. Общие требования охраны труда
2. Требования охраны труда перед началом работы
3. Требования охраны труда во время работы
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
5. Требования охраны труда по окончании работы

**1. Общие требования охраны труда**

Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых на лесоскладских работах".

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. До начала работы штабелевщик древесины должен:  
осмотреть рабочее место, проверить исправность тротуаров, лестниц, вспомогательного инструмента сортировки и штабелевки сортиментов;  
проверить надежность действия дистанционного управления лесотранспортерами и сигнализации;  
проверить наличие и исправность ограждений, приводных и натяжных станций лесотранспортеров.
- 2.2. Обо всех неисправностях, которые не могут быть устранины своими силами, следует доложить мастеру.  
Работать на неисправном оборудовании, неисправным инструментом и на неподготовленном рабочем месте не разрешается.

**3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.
- 3.2. Перед пуском лесотранспортера необходимо убедиться в отсутствии людей на всем его протяжении и предупредить о пуске окружающих.
- 3.3. При накатке бревен на сортировочный лесотранспортер запрещается находиться на пути движения бревна.
- 3.4. Бревна с лесотранспортера необходимо сбрасывать при помощи аншпугов, кондаков, цапин. Находиться в зоне движения скатываемых с лесотранспортера бревен запрещается.
- 3.5. Производить скатку бревен на лесотранспортер и в лесонакопители с помощью крючьев "на себя" не разрешается. Способ перемещения лесоматериалов "на себя" допускается только при отделении сортимента от раскряжеванного хлыста.
- 3.6. Во время работы лесотранспортера запрещается:  
убирать заклинившиеся куски древесины, мусор или спрессованную кору;  
вставать на рабочую цепь лесотранспортера, движущиеся бревна или перешагивать через них;  
проходить под эстакадой лесотранспортера в неустановленных местах.
- 3.7. Спуск в лесонакопители для выравнивания торцов бревен и подъем из них должны производиться по лестницам, устраиваемым из расчета одна на два лесонакопителя.
- 3.8. Запрещается во время сбрасывания бревен находиться в лесонакопителях и между лесонакопителями.
- 3.9. Расстояние между лесонакопителями, в которых производится строповка круглых лесоматериалов, и лесонакопителями, в которые идет сброс древесины с транспортера, должно быть не менее двухкратной длины скатываемых бревен.
- 3.10. Работать на захламленных площадках, эстакадах и тротуарах вдоль

лесонакопителей, а также рабочих местах, не посыпанных противоскользящими материалами, не разрешается.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. По сигналу "Стоп" штабелевщик древесины должен немедленно остановить лесотранспортер с помощью дистанционного управления независимо от того, кем подан этот сигнал. Только подавший сигнал остановки может дать сигнал о продолжении работы.

4.2. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и проведения технического обслуживания необходимо остановить лесотранспортер и выключить рубильник.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устраниć источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под хлыста и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. По окончании работы следует:

очистить тротуары и лесотранспортер от мусора и других посторонних предметов; собрать инструменты и отнести их в отведенное для хранения место.

5.2. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.